

Madame MOREAU Danielle  
58 Rue Saint Pierre  
14160 DIVES-SUR-MER

Dives sur Mer, le 4 octobre 2023

## RAPPORT DE CONFORMITE

### Raccordement au réseau d'assainissement collectif

Affaire suivie par : VEOLIA

Nos Réf : COL-2023-14225-012908

La conformité des rejets ayant été vérifiée le 03/10/2023, par la société VEOLIA, mandatée par la Communauté de Communes Normandie Cabourg Pays d'Auge. La conclusion du contrôle des installations d'assainissement intérieures du 58 Rue Saint Pierre - 14160 DIVES-SUR-MER appartenant à Madame MOREAU Danielle sont :

#### Non conformes

Pour les raisons suivantes :

- Une partie ou la totalité des évacuations d'eaux usées de l'habitation n'est pas raccordée au réseau public d'eaux usées.

Le détail du diagnostic est présenté dans le rapport en annexe.

Dans ce cadre, un délai de 1 an vous est accordé pour mettre vos installations d'assainissement en conformité.

La responsabilité de la Collectivité ne pourra être engagée si des anomalies non décelées lors du contrôle venaient à être découvertes ultérieurement.

Dans un délai de 10 jours après la réception de ce rapport, le diagnostic est réputé accepté par le propriétaire.

*Non besoin de votre écoute -  
Bric et Jean -*

Olivier COLIN



Le Vice-président chargé du cycle de l'eau  
[normandiecabourgpaysdauge.fr](http://normandiecabourgpaysdauge.fr)

Commune de DIVES-SUR-MER

Date de visite : 03/10/2023

**REFERENCES DU DOSSIER**

Référence NCPA :  
Référence Veolia Eau : 230918/2620-1  
Nom de l'enquêteur(trice) : Sébastien LEPREVOST  
Motif : Vente  
Méthode : Colorant

**PROPRIETE CONTROLEE**

58 RUE SAINT PIERRE

Réf. cadastrale : AM0068  
Type d'habitat : Maison individuelle  
Usage : Résidence principale

**OCCUPANT**

Mme MOREAU Danielle  
Tel : 06 42 64 10 49

**PROPRIETAIRE**

Mme MOREAU Danielle  
58 RUE SAINT PIERRE

14160 DIVES-SUR-MER  
Tél : 06 42 64 10 49  
Mél :

**RESPECT DES PRESCRIPTIONS DU REGLEMENT D'ASSAINISSEMENT**

Evacuations d'eaux usées (EU) raccordées en totalité au réseau public d'eaux usées : **Non**  
Séparation des eaux usées (EU) et des eaux pluviales (EP) : **Non**  
Evacuation(s) d'eaux usées située(s) à un niveau inférieur à celui de la voirie : **Non**  
Présence d'un système anti reflux : **Non concerné**

**Le diagnostic est élaboré sur la base des constatations visuelles et des déclarations du propriétaire, ou de son représentant, le jour du contrôle. La responsabilité de Véolia, ou de Normandie Cabourg Pays d'Age, ne saurait être engagée en cas de vice caché ou d'obstruction de réseaux perturbant la vérification des installations privées.**

**Le rapport est établi selon les informations collectées le jour de la visite (selon autorisation d'accès aux propriétés art. L. 1331-11 du Code de la Santé Publique) et conformément au Code Général des Collectivités Territoriales, au Code de la Santé Publique et à l'Arrêté du 21 juillet 2017.**

**La loi "Informatique et Libertés" du 6 janvier 1978 s'applique aux réponses faites sur ce document. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent auprès du Service de Contrôle de conformité de Veolia.**



Le responsable du service Veolia eau  
Yannick LELION

**RESULTAT DE L'ENQUETE**



**Non Conforme**



#### REFERENCE DU DOSSIER

Commune de DIVES-SUR-MER

58 RUE SAINT PIERRE

Réf. cadastrale : AM0068

Date de visite : 03/10/2023


Référence NCPA :

Référence Veolia Eau : 230918/2620-1

NC

Type 2

#### SCHEMA DE L'INSTALLATION



#### LEGENDE

##### Equipements constatés

- Regard de visite
- Regard de branchement
- ⊞ Regard avec colonne descendante
- Té de visite
- ⊙ Puisard

- ⊞ Siphon disconnecteur
- ⊞ Siphon de sol
- ⊕ Colonne descendante
- ≡ Grille
- ⊞ Système anti-reflux
- Point d'eaux

- ⊞ Bac à graisse
- ⊞ Fosse septique
- ⊞ Séparateur à hydrocarbure
- ⊞ Cuve de récupération
- ⊞ Poste de relevage

##### Canalisations constatées

- Eaux usées
- Unitaires
- Eaux pluviales
- Eaux usées
- Unitaires
- Eaux pluviales
- Inconnu

## REFERENCE DU DOSSIER

Commune de DIVES-SUR-MER  
58 RUE SAINT PIERRE

Date de visite : 03/10/2023

Référence NCPA :

Référence Veolia Eau : 230918/2620-1

NC


Type 2

## ANOMALIE CONSTATEE : 1

Une partie ou la totalité des évacuations d'eaux usées de l'habitation n'est pas raccordée au réseau public d'eaux usées.

## TRAVAUX DE MISE EN CONFORMITE

Raccorder les évacuations d'eaux usées de l'habitation au réseau public d'eaux usées. Séparer la collecte des eaux usées et eaux pluviales.



## COMMENTAIRE

